

## MOOG INFOS



### Schutzplatte für Renault Traggelenke

## RENAULT

19, Clio II, Thalia, Kangoo I, Megane I, Scenic

RE-BJ-0811 / RE-BJ-4264 / RE-WP-2037 & 2038 /  
RE-WP-7032 & 7033

| MARKE   | MODELL   | Ab Baujahr →<br>bis Baujahr   |
|---------|--|---|
| RENAULT | 19 I<br>19 II<br>Clio II<br>Thalia<br>Kangoo<br>Megane I<br>Scenic I | 01/88 → 12/92<br>01/91 → 02/97<br>09/98 →<br>02/98 →<br>08/97 →<br>08/95 → 08/03<br>09/99 → 08/03 |

| MOOG<br>TEILENUMMER | OE-TEILENUMMERN  | BESCHREIBUNG               |
|---------------------|--|----------------------------|
| RE-BJ-0811          | 7701468411   | Kugelgelenk links / rechts |
| RE-BJ-4264          | 5450100QA, 7700783447, 7701462182, 7701468883, 7701472038  | Kugelgelenk links / rechts |
| RE-WP-2037          | 7700430765   | Linker Querlenker          |
| RE-WP-2038          | 7700430766   | Rechter Querlenker         |
| RE-WP-7032          | 7700430832, 7700436303, 7700781035, 7700818052, 7700818054,<br>7700829842, 770831369, 8200737114, 8200737135 | Rechter Querlenker         |
| RE-WP-7033          | 7700430831, 7700436302, 7700781034, 7700818051, 7700818053,<br>7700829841, 770831368, 8200737112, 8200737134 | Linker Querlenker          |



### Die Herausforderung

Das Traggelenk verbindet den Querlenkerarm mit dem Achsschenkel am Fahrwerk des Fahrzeugs. Am Achsschenkel befindet sich eine Aussparung, die es ermöglicht, dass der zylindrische Kugelzapfen angezogen werden kann. Die Kanten an der Aussparung können möglicherweise die Oberseite der Traggelenk-Staubmanschette beschädigen und als Folge deren Dichtleistung beeinträchtigen.

**Bei Schäden an der Staubmanschette** können Feuchtigkeit und kleine Partikel wie beispielsweise Sand in das Traggelenkgehäuse eindringen, was **Korrosion am Traggelenk zur Folge hat**. Das Ergebnis: Der Kugelzapfen fällt vorzeitig aus und das Traggelenk muss erneuert werden.



### Die einfache Lösung

MOOG versieht diese gängigen Renault Traggelenke jetzt mit einer Schutzplatte aus Kunststoff. **Die Platte weist eine stabile und glatte Oberfläche auf**, die Schäden an der Staubmanschette verhindert **und für eine verbesserte Dichtleistung und eine längere Lebensdauer sorgt**.

**Montagetipp!** Die Kunststoffplatte ist auf einer Seite mit einer Einbauanleitung versehen. Befolgen Sie stets diese Anleitung bei der Montage des Traggelenks am Achsschenkel, so dass sichergestellt wird, dass die Schutzplatte an der korrekten Stelle bleibt.

PRMMO1501-DE

MAKE IT EASY. MAKE IT **MOOG**

