

## BOLETÍN DE SOLUCIONES



### Placa de protección para rótulas de suspensión de Renault

## RENAULT

19, Clio II, Thalia, Kangoo I, Mégane I, Scénic

RE-BJ-0811 / RE-BJ-4264 / RE-WP-2037 Y 2038 /  
RE-WP-7032 Y 7033

CONSTRUCTOR	MODELO	Desde el año → Hasta el año
RENAULT	19 I 19 II Clio II Thalia Kangoo Mégane I Scénic I	01/88 → 12/92 01/91 → 02/97 09/98 → 02/98 → 08/97 → 08/95 → 08/03 09/99 → 08/03

REFERENCIA DE MOOG	REFERENCIAS DE EQUIPO ORIGINAL	DESCRIPCIÓN
RE-BJ-0811	7701468411	Rótula de suspensión de la parte derecha e izquierda
RE-BJ-4264	5450100QAH, 7700783447, 7701462182, 7701468883, 7701472038	Rótula de suspensión de la parte derecha e izquierda
RE-WP-2037	7700430765	Trapezio de la parte izquierda
RE-WP-2038	7700430766	Trapezio de la parte derecha
RE-WP-7032	7700430832, 7700436303, 7700781035, 7700818052, 7700818054, 7700829842, 770831369, 8200737114, 8200737135	Trapezio de la parte derecha
RE-WP-7033	7700430831, 7700436302, 7700781034, 7700818051, 7700818053, 7700829841, 770831368, 8200737112, 8200737134	Trapezio de la parte izquierda



Nuevo kit de rótulas de suspensión de MOOG con placa de protección de plástico.

### Problema

La rótula de suspensión une el trapecio con la articulación de la dirección del conjunto de la rueda del vehículo. La articulación de la dirección tiene un corte para apretar el tornillo cilíndrico de la rótula. Los bordes del corte pueden dañar la parte superior del guardapolvo de la rótula de suspensión y, posteriormente, reducir la eficacia del sellado.

**A su vez, los daños en el guardapolvo** pueden hacer que penetren en el alojamiento del perno esférico agua y pequeñas partículas, como arena, lo que **desarrollaría corrosión en la rótula de suspensión**. El resultado: fallo prematuro en el perno esférico que obligaría a cambiar la rótula de suspensión.

### Soluciones

MOOG ha añadido una placa de protección de plástico en estas populares rótulas de suspensión de Renault. **La placa tiene una superficie sólida y lisa** para evitar dañar el guardapolvos, **lo que garantiza una mayor eficacia del sellado y una vida útil más larga**.

**Sugerencia de montaje.** La placa de plástico tiene un guía de instalación en un lado. Utilícela para encajar la rótula de suspensión en la articulación de la dirección para asegurarse de que la placa de protección no se mueve.

PRMMO1501-ES

HÁGALO FÁCIL, HÁGALO CON **MOOG**

